



携帯電話を USB パワーメータに接続したままパソコンまたは充電器に接続する。



先に USB パワーメータのみをパソコンまたは充電器に接続
0.00 が表示されてから携帯電話をパソコンまたは充電器に接続

